



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Сетевая компания”

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1/25-СП/ИПР

от 17.07.2025 г.

Подразделение

СП

ВЛ 0,4 кВ от ТП №5Г в с. Б. Мичкас, ул.

Заводская ф.№1, №2

Объект

Наименование оборудования

Марка

Зав. №

Год ввода в эксплуатацию

-

-

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер – Зорин Д.А.;

Члены комиссии: зам. главного инженера по эксплуатации ЭУ – Рыжаков Р.В., начальник СП – Сейфутдинов Р.И. составили настоящий дефектный акт на ВЛ 0,4 кВ от ТП №5Г в с. Б. Мичкас, ул. Заводская ф.№1, №2

В результате обследования установлено:

Элементы ВЛ	Дефекты	№ опор, пролетов
Опора	Загнивание опоры	Ф.№2 Опоры №5, 6, 7, 8, 9, 10 Ф.№1 Опоры №8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 48, 49, 50
	Ослабление бандажей	
	Коррозия бандажей	
	Повреждение опоры	
	Повреждение ж/б приставки	
	Наклон опоры вдоль ВЛ	
	Наклон опоры поперек ВЛ	
	Недостаточное заглубление	
Провод	Регулирование (провис больше нормы)	Пролет опор №8-10, 11-14
	Малый габарит от земли	
	Малый габарит от пересечения с другими ВЛ	
	Дефекты провода и соединений	Пролет опор №9-23, 30-35, 36-42
Арматура и	Выпадение крюков	

Элементы ВЛ	Дефекты	№ опор, пролетов
изоляторы		
	Обрыв вязок, дефекты крепления	Коррозия траверс
	Отсутствие двойного крепления	
	Повреждение изолятора	Пролет опор №9-23
Трасса	Угрожающие деревья	
	Заросли до 3 метров	Пролет опор №12-14, 28, 46-47
	Заросли выше 3 метров	
	Угрожающие деревья	

Необходимые мероприятия:

По ВЛ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2 от ТП №5Г в с. Б. Мичкас выполнить замену:

- промежуточная опора – 13 шт.,
- анкерно-угловая опора – 4 шт;
- ответвительная опора – 4 шт;
- концевая опора - - 8шт;
- замена однофазных ответвлений – 45 шт

Выводы: включить ВЛ 0,4 кВ от ТП №5Г в с. Б. Мичкас, ул. Заводская ф.№1, №2 в инвестиционную программу на 2026 год.

Председатель комиссии:
Главный инженер



Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ



Р.В. Рыжаков

Начальник СП



Р.И. Сейфутдинов