

Генеральному директору
ООО ПКФ «Энергетик-2001»
М.Н. Лагуткину
Адрес: 440514, Пензенская область,
м.р-н Пензенский, с.п. Засечный сельсовет,
с. Засечное, ул. Лунная, д. 2

От Хвалевой Валентины Дмитриевны
Адрес: Пензенская область,
Городищенский район, г. Городище,
ул. А. Матросова, д. 88
Тел. 8 927 363 9750
e-mail: mak338@yandex.ru

Уважаемый Максим Николаевич!

Я проживаю в жилом доме, расположенном по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. А. Матросова, д.88.

По имеющейся информации, энергосетевое оборудование, при помощи которого осуществляется энергоснабжение жилого дома, находится в пользовании (владении) сетевой организации Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Энергетик-2001» (ОГРН 1025801223524, ИНН 5835037909).

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также требования к обеспечению качества электрической энергии.

Надежность электроэнергетической системы обеспечивается посредством выполнения каждым субъектом электроэнергетики и каждым потребителем электрической энергии в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти.

Согласно пункту 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 г. № 1070 (далее - Правила), владельцами объектов электроэнергетики должны быть обеспечены организация и проведение технического обслуживания и ремонта принадлежащих им ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденными приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013.

В силу п. 538 Правил, при техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений.

При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ.

При планово-предупредительном ремонте ВЛ капитальный ремонт ВЛ на металлических и (или) железобетонных опорах должен проводиться не реже 1 раза в 12 лет, на ВЛ с деревянными опорами не реже 1 раза в 6 лет.

При эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт.

Владелец ВЛ обязан содержать в исправном состоянии постоянные знаки, установленные на опорах (нанесенные на опоры) ВЛ, содержащие в том числе обозначение диспетчерского наименования ВЛ, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ (пункт 548 Правил).

Обращаю Ваше внимание на неудовлетворительное состояние деревянных опор воздушной линии электропередачи, расположенных рядом с моим домом (опоры между домами № 86, № 88, № 90 по ул. А. Матросова).

В частности, имеются трещины деревянных опор в месте крепления к железобетонной стойке по всей длине опор, следы загнивания деревянных опор, коррозия металлических частей и отдельных элементов опор, отсутствие диспетчерских наименований, наносимых на элементы опор.

Капитальный ремонт указанных опор последние 6 лет не проводился.

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас рассмотреть вопрос о замене опор линий электропередачи на железобетонные для стабильного и безопасного снабжения электрической энергией потребителей. Отсутствие действий со стороны ООО ПКФ «Энергетик-2001» может повлечь негативные последствия в виде создания условий угрозы жизни и здоровью граждан, их имуществу.

О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу сообщить в установленные законодательством сроки по адресу электронной почты mak338@yandex.ru.

В случае отсутствия ответа на обращение и необходимых действий по обслуживанию и ремонту ВЛ оставляю за собой право на обращение с жалобой в органы прокуратуры.

В.Д. Хвалева



26.05.2024 г.