

АКТ
обследования КТП №20А 27,5/250
(объект – КТП №20А 27,5/250
инв. №0420980РТ ОС 47621400000005640000)
Ртищевская дистанция электроснабжения

27 июня 2023 г.

ст. Ртищево

Комиссия в составе, главного инженера дистанции Левина А.В., и.о. заместителя начальника дистанции Тарасова В.И., начальника района контактной сети Скрябино Давыдовского Э.Н., инженера технических средств Марусик С.Н. и технолога Зякина А.В., произвели обследование состояния КТП №20А 27,5/250, Ртищевской дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению (год постройки 1965г.)

КТП №20А 27,5/250 обеспечивает электроснабжение домов частного сектора по станции Колышлей. В результате обследования установлено, что трансформатор КТП-20А типа ТМЖ-250/27,5/0,4 имеет течи масла (разрушение резиновых уплотнителей), нарушение целостности контактных соединений, предельные значения сопротивления изоляции обмоток, износ ножей разъединителя, повышенный люфт в соединениях разъединителя, разрушение поддерживающих конструкций, нарушение целостности ограждения, максимальная нагрузка, а также наблюдается нехарактерный звук при работе устройства (стоит гул), в связи с чем для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на данной линии необходимо произвести капитальный ремонт в объеме замены трансформатора ТМЖ-250/27,5/0,4.

Карта участка ремонтов прилагается.

Главный инженер дистанции



А.В. Левин

И.о. заместителя начальника
Ртищевской дистанции
электроснабжения




В.И. Тарасов

Инженер технических средств
Ртищевской дистанции электроснабжения



С.Н. Марусик

Технолог Ртищевской
дистанции электроснабжения



А.В. Зякин

Начальник района
контактной сети Скрябино



Э.Н. Давыдовский