

АО «Горэлектросеть»
 (наименование владельца объекта
 электроэнергетики)
 "Утверждаю"
 главный инженер
 Чернышев В.А.
 (подпись)
 " 16 " августа 2023 г.

Акт № _____
 технического освидетельствования

Сооружение трансформаторной подстанции 58:31:0401144:57 №45. Инвентарный номер №411
по адресу Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Волгоградская
 (наименование объекта технического освидетельствования)

Дата последнего технического освидетельствования 16 августа 2018г

Год ввода в эксплуатацию 1956г

Полный срок службы 68 лет

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

гл. инженер
 (должность)

Чернышев В.А
 (ФИО)

Члены комиссии:

мастер службы ТП и КЛ
 (должность)

Д.Н. Адайкин
 (ФИО)

начальник службы ВЛ
 (должность)

А.Н. Федосеев
 (ФИО)

Мастер службы по ремонту
 оборудования
 (должность)

А.Н Евстропов
 (ФИО)

Начальник ПТО
 (должность)

И.В. Котельников
 (ФИО)

действовала с " 16 " августа 2023 г. по " 16 " августа 2023 г. на основании Приказа Минэнерго России от 114.05.2019 N 465 «об утверждении правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики» и выполнила техническое освидетельствование состояния сооружения трансформаторной подстанции 58:31:0401144:57 №45. Инвентарный номер №411 по адресу Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Волгоградская

Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Схемы: однолинейные схемы ТП _____;

2.2. Проект: заводская документация по монтажу и эксплуатации _____;

2.3. Инструкции: _____;

2.4. Другое: технический паспорт трансформаторной подстанции № 45, акты ввода после капитального ремонта, протоколы испытания силового двухобмоточного трансформатора, протоколы измерения сопротивления заземления ТП-112

3. Комиссией установлено следующее:

3.1 Краткая характеристика объекта

	Оборудование
Здание/ сооружение	- Кирпичные стены - Ж/Б перекрытия - Металлические двери - Бетонные полы
ВН-16	Выключатель нагрузки : - Вход с РП – 6 яч. №2 - Вход с РП-6 яч. №18 - Выход на трансформатор - Выход на трансформатор

РВ-6	- Выход на ТП-166
	-Секционный разъединитель
	-Резерв
ПК-6	- Выход на трансформатор - Выход на трансформатор
ПР-10	Привод: - Выход на ТП-107- Вход с РП – 6 яч. №2 - Вход с РП-6 яч.№18 - Выход на трансформатор - Выход на трансформатор - Выход на ТП-166 -Секционный разъединитель -Резерв
РПС-2	Рубильник -Выход Почта отдел связи ул.Осипенко -Выход ЦТП -Выход Кафе “Сапфир -Выход ул. Волгоградская 51 -Выход ул. Горького 23(5-10 подъезд) -Выход ул. Горького 23(1- 4 подъезд -Выход ул.Осипенко 24 (3-8 подъезд) -Выход ул.Полевая 53 -Выход ул.Чайковского от ул.Полевой до ул.Маяковского ул.Матросова от ул.Полевой до ул. Маяковского ул.Волгоградская от ул.Осипенко до ул.Леваневского ул. Полевая от ул. Матросова до ул Чайковского -Выход ул.Молодежная,ул Репина, ул. Плеханова от ул.Волгоградской до ул. Маяковского ул.Горького от ул.Полевой до ул.Маяковского ул. Волгоградская от ул. Молодежной до ул. Ватутина ул. Маяковского от ул.Леваневского до ул. Молодежной -Выход ул.Молодежная от ул.Ленинградской до ул.Полевой ул. Полевая от ул. Осипенко до ул. Горького ул. Осипенко до ул. Маяковского -Выход уличное освещение
ТМ	Трансформатор 6/0,4кВ 560кВа
ТМ	Трансформатор 6/0,4кВ 560кВа

3.2. Состояние технологической системы

№	Критерий оценки	
1	Наличие отказов с момента последнего освидетельствования и причины отказов, отключений (аварий)	Аварийные отключения отсутствуют
2	Режим работы (нагрузка) оборудования	
	Нагрузка «Зима» МВА	
	Нагрузка «Лето» МВА	
3	Наличие, состояние и правильность ведение технической документации	
	- Технический паспорт ТП№45	В наличии, правильно заполняется
4	Замечания по оборудованию(аппаратуре), выявленные при техническом освидетельствовании	

	Наименование оборудования	Наименование дефекта	Планируемое мероприятие по устранению дефекта
1	Металлические двери ТП	Частично отслоилось лакокрасочное покрытие на дверях ТП Выпели диспетчерские наименования на дверях ТП.	Окраска металлоконструкций ТП Нанесение диспетчерских наименований

№	Предыдущий акт	Мероприятие	Намеченный срок исполнения	Фактический срок исполнения	Подтверждающий документ
1	Акт технического освидетельствования от 18.08.2018г	Нанесение диспетчерских наименований Окраска металлоконструкций ТП	2018	2018	Акт ввода в эксплуатацию после капитального ремонта

Выводы

Все оборудование (здания, сооружения) находятся в исправном состоянии.

4. Заключение.

Объект технического освидетельствования сооружения трансформаторной подстанции 58:31:0401144:57 №45. Инвентарный номер №411 по адресу Пензенская область, г. Кузнецк, ул. ул. Волгоградская имеет дефекты, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий.
Очередное техническое освидетельствование здание трансформаторной подстанции 58:31:0401144:57 №45 необходимо провести не позднее 18 августа 2028г

Технические мероприятия по устранению выявленных замечаний

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Окраска металлоконструкций ТП Нанесение диспетчерских наименований	2023г	Чернышев В.А Евстропов А.Н.

Председатель комиссии


Члены комиссии:



Чернышев В.А.
(ФИО)



Д.Н. Адайкин
(ФИО)



А.Н. Федосеев
(ФИО)



А.Н. Евстропов
(ФИО)

И.В. Котельников
(ФИО)